

MANUAL DE MONTAGEM ZMAX ZT520

1º - Tirar todas as peças de dentro da embalagem e separá-las.



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 – Chassi c/ enxadas | 5 – Regulador de altura |
| 2 – Paralamas | 6 - Rodas |
| 3 – Motor | 7 – Suporte do guidão |
| 4 – Suporte da Roda | 8 – Guidão |

2º - Fazer a montagem do motor com o chassi e a proteção da enxada rotativa. Observar a posição das proteções. Usar 4 parafusos allen 6.



3º - Fixar o suporte da roda conforme imagem.



4º - Fixar o regulador de altura (conforme sua necessidade) e as rodas no suporte.



5º - Fixar o suporte do guidão conforme imagem.



6º - Fixar os guidões. Importante – fixar o guidão de aceleração no lado direito do suporte.




7º - Conectar o cabo de aceleração no motor.




7.1 – Soltar a tampa do filtro de ar desrosqueando o parafuso.

7.2 – Rosquear o cabo do acelerado até o final conforme imagens ao lado



7.3 – Rosquear a ponta do cabo no carburador puxando a borboleta do carburador para fazer o encaixe do cabo de aço. Observar que tem o lado correto para o encaixe da ponta do cabo de aço conforme imagem 2 abaixo.



7.4 – Ligar os fios conforme as cores (preto com preto / vermelho com vermelho)



7.5 – Fixar a tampa do filtro de ar que foi retirado no passo 7.1



7.6 – A montagem está concluída.

8º - Ler o manual de instrução para o correto funcionamento do equipamento.